



# CHAMADO DE RECALL



Respeite a sinalização de trânsito. Respeite os limites de velocidade.

Reafirmando o compromisso com a satisfação e segurança de seus clientes, a Triumph Motorcycles convoca os proprietários das motocicletas relacionadas a seguir para a realização dos boletins de serviços e recall dos seguintes modelos:



Produto	Ano / Modelo	Chassis
Tiger Explorer	2011	SMTF02XK4CJ535510 a SMTF02XK5EJ613022
Tiger Explorer XC	a 2013	97NF03XK3EM618161 a 97NF03XK4EM625295

**Reparo:** Substituição do módulo de controle eletrônico (ECM) do motor.

**Defeito:** Investigações internas revelaram que, em casos extremos, a interferência elétrica do sensor de posição do acelerador induz o módulo de controle eletrônico (ECM) do motor a entrar em rotina de desligamento do motor, com perda momentânea de força de condução.

Se você é proprietário de um dos modelos citados, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Triumph para agendar gratuitamente os reparos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Em casos extremos, os riscos acima podem ocasionar quedas e danos físicos aos condutores, passageiros e terceiros. **Até o momento, não há registros de acidentes.**

SAC Triumph Motorcycles. Tel.: 0800 727 2025  
sac.triumph@europ-assistance.com.br

facebook.com/triumphmotorcyclesbrasil | triumphmotorcycles.com.br  
youtube.com.br/user/triumphmotorcyclesbr | instagram.com/triumphbr



FOR THE RIDE