

COMUNICADO DE RECALL



Respeite a sinalização de trânsito. Respeite os limites de velocidade.

Reafirmando o compromisso com a satisfação e segurança de seus clientes, a Triumph Fabricação de Motocicletas de Manaus Ltda., convoca os proprietários das motocicletas relacionadas abaixo, para comparecerem a uma concessionária autorizada, para a instalação de espaçador no guidão direito, na região do contrapeso do acelerador.

MOTOCICLETA	ANO	MODELO	INTERVALOS DE CHASSI
BONNEVILLE T120 (DU)	2016	2016	97ND40HL3GM748305 A 97ND40HLXHM775650
BONNEVILLE T120-BLACK (DUY)	2016	2016	97ND40HL3HM763260 A 97ND40HL1HM775777



BONNEVILLE
T120



BONNEVILLE
T120 Black

Defeito: Foi constatado defeito no manete do acelerador que, ao ser aquecido, pode apresentar uma expansão maior do que a folga existente entre sua extremidade e o contrapeso do guidão, o que impede o retorno automático do manete à posição inicial e, por consequência, poderá exigir a intervenção manual do condutor para diminuir ou alterar a aceleração.

Risco: o contato do manete direito aquecido (acelerador) com o contrapeso do guidão, poderá travar a peça e impedir o retorno à sua posição de parada, gerando risco de perda de controle e de colisão da motocicleta, com possíveis danos físicos e materiais ao condutor, ao garupa e a terceiros.

O atendimento terá início em 21/03/2017.

A peça e os serviços de instalação são gratuitos. O tempo estimado para a execução dos serviços é de até 30 (trinta) minutos.

*Imagens meramente ilustrativas

SAC: 0800 727 2025

Segunda a sexta-feira das 09:00 às 18:00
sac.triumph@europ-assistance.com.br

triumphmotorcycles.com.br | facebook.com/triumphmotorcyclesbrasil
youtube.com.br/user/triumphmotorcyclesbr | instagram.com/triumphbr



FOR THE RIDE